

雪降り

木材運搬車(フォワーダ)から
飛び降りたところ、誤って転倒
別の木材運搬車にひかれ
作業員の男性死亡

-
- 足元は、凍って危険です
 - 「飛び降りる」ことは、厳禁
 - 荷台、運転席から降りる時は、「足元」の確認
-

2021/2/24(水) 21:50

24日午前11時50分ごろ、秋田県で河川敷で作業をしていた男性（79）が、木材運搬車にひかれ死亡した。

男性は午前8時半ごろから同僚など4人で木の伐採作業をしていたが、休憩所に戻る際、乗っていた木材運搬車から飛び降りたところ、誤って転倒し、別の作業員が運転する木材運搬車にひかれたとみられている。

調べに対し、木材運搬車の運転手は「男性が転倒したことに気付かなかった」と話しているということで警察が事故の原因を詳しく調べている。