

追越し、衝突、死亡事故

追い越そうとした高所作業車が
軽乗用車と衝突

2台とも横転

軽乗用車の女性死亡、同乗の母親も大けが

冬道での追い越し・車線変更は事故に直結！
危険な追い越し 生命の危険！

2021/3/3(水) 12:04

2日午後7時35分頃、香川県の高速道路で、追い越し車線を走っていた高所作業車が走行車線の軽乗用車を追い抜こうとしたところ、左にハンドルを取られ軽乗用車と衝突し、2台とも横転しました。

この事故で軽乗用車を運転していた女性（54）が胸などを強く打ってい、まもなく**死亡**しました。

また、同乗していた女性の母親（81）も手を骨折するなど大ケガをしました。

高所作業車を運転していたのは会社員の男性（44）で、足を打撲するなど**軽傷**のもようです。

高所作業車の男性は、「軽乗用車の右後ろと接触し横転した」と話しているということで、警察が事故の状況を詳しく調べています。