

『左折』は、『死角』が多い

早朝6時 信号交差点 左折車にはねられ

横断歩道を渡っていた女性重傷

車を運転の男性現行犯逮捕 男性は『出勤途中』だった

国道と市道が交わる交通量の多い交差点

車側と歩行者側どちらの信号も青

◇左折は死角が多い！ ハンドルを切る前に確認！◇

2021/3/8(月) 19:25

8日午前6時半すぎ、岩手県の信号のある国道の交差点で、横断歩道を渡っていた近くに住む女性（76）が左折してきた乗用車にはねられました。この事故で女性は胸を強く打ち、肋骨を骨折する重傷を負いました。警察は乗用車を運転していた、男性容疑者（53）を現行犯逮捕しました。現場は片側2車線の国道と市道が交わる交通量の多い交差点で、事故当時は車側と歩行者側どちらの信号も青でした。男性容疑者は出勤途中。

単独事故で停車！

後続のワゴン車など4台が追突

多重事故で7人搬送、2人重傷

◇前方で…何が起こるかわかりません 車間距離を十分にとりましょう◇

車間距離が短い車が多い

車間距離をつめてこられると、煽られてるような気持ちになる

2021/3/9(火) 6:31

8日午後6時ごろ、栃木県の東北自動車道で、乗用車が単独事故を起こし停車していたところにワゴン車など4台が追突する事故があった。7人が病院に搬送され、2人が重傷だという。この事故で、周辺はおよそ8時間にわたり通行止めになった。

交差点 タクシーが信号待ち車に追突

はずみで…歩道に乗り上げ、街路樹なぎ倒して横転

◇わき見運転 ながら(スマホ)運転、重大事故◇

2021/3/8(月) 11:16

8日午前9時ごろ、愛知県の交差点で、タクシーが信号待ちをしていた乗用車に追突し、はずみで歩道に乗り上げ街路樹をなぎ倒して横転しました。この事故で、タクシー運転手の60歳の男性と、追突された乗用車の40歳の男性が病院に搬送されましたが、命に別条はありませんでした。タクシー運転手は事故の直前に「足をつって停車していた」と話しているということで、警察が事故の原因を詳しく調べています。

はみ出し？ 乗用車2台が正面衝突

1人死亡、1人重傷

◇デイ・ライトで知らせよう…自分の存在 はみ出し、正面衝突事故防止◇

2021/3/8(月) 12:43

8日午前9時ごろ、兵庫県の国道で、乗用車2台が正面衝突し、一方の車を運転していた70代くらいの男性が死亡した。もう一方の車の男性は重傷とみられる。警察によると、現場は見通しのいい片側2車線の直線道路。