

# 積み降ろし作業時は、 『周囲の安全』を確認しましょう

## ロードローラーが転落、下敷き、死亡

河川改良工事現場 川に転落、死因は溺死

◇重機、農機具 積み降ろし作業中◇

◇地面の水平確認と登坂板から外さないように注意しましょう◇

2021/3/30(火) 19:12

30日午前11時15分ごろ、滋賀県の河川でロードローラーが転落しているのを通行人が見つけた。

会社員の男性（59）が重機の下敷きになっており、病院に運ばれたが、死亡した。警察によると、死因は溺死。

男性は河川改良工事現場で作業中だったという。

同署は運転中に誤って転落した可能性があるとみて調べている。

## 夕方 横転したバックホーと塀に挟まれ、死亡

死亡した男性は、解体工事の交通誘導をしていた

◇作業中の重機の作業範囲には、絶対に、入らないこと◇

◇積み降ろし作業時も、『周囲の安全』を確認しましょう◇

2021/3/30(火) 10:59

29日午後5時20分頃、埼玉県の市道で、男性（17）が、横転したバックホーのバケット部分と近くのブロック塀の間に挟まれた。

男性は胸などを強く打ち、搬送先の病院で死亡した。

警察の発表によると、事故現場ではバックホーを使って家屋解体作業をしており、男性はその交通誘導にあたっていた。