

## 作業中 重機・農機・鋼材

『挟まれ』事故に注意しましょう

---

### バックホー本体とキャタピラの間挟まれ

男性死亡、農作業中に事故か

---

重機が動いている時は

不用意に近づかないこと

---

2021/4/25(日) 18:31

25日午後1時30分ごろ、滋賀県の畑で、「男性がバックホーのキャタピラに挟まれている」と119番があった。

救急隊員らが駆けつけたところ、畑の所有者の男性（78）が、小型バックホーの車体とキャタピラの間を全身を挟まれ、意識不明の状態で見つかった。

男性は死亡が確認された。