

『積荷の高さ』の確認と、 『走行ルート』の確認

「慣れ」の作業に注意
安全確認を徹底しましょう

トラックに積んだ バックホーのアームが衝突

東福寺南大門を損壊

桃山時代に建築、京都府指定有形文化財

2021/5/10(月) 22:42

10日午後4時半ごろ、京都府の東福寺南大門で、門の下の道路を通り抜けようとした大型トラックの積み荷のバックホーが屋根の軒先に衝突し、部材が幅約1メートルにわたって損壊した。

門は桃山時代の建築で、府指定有形文化財。

警察によると、門は軒下までの高さが約3.8メートルで、荷台に積んだバックホーのアーム部分が衝突したという。

大型トラックは境内の工事に関わる建設会社のもので、運転していた男性（54）は「目測を見誤った」と話しているという。