

重機、農機具 積み降ろし作業中

地面の水平確認と

登坂板から外さないように注意しましょう

バックホー転落 男性死亡

急斜面を数十メートル転落したバックホーと男性を発見

男性は全身を強く打っていて、

バックホーも転落で激しく壊れていた

2021/4/28(水) 20:58

28日午前7時半ごろ、岩手県の山林で、林道から転落したバックホーとその脇で男性が倒れているのが見つかりました。

男性（63）はその場で死亡が確認されました。

警察によりますと男性は山林で、バックホーで工事用の道路を切り拓く作業をしていましたが、連絡が取れないことから同僚が確認に向かいました。

そして、急斜面を数十メートル転落したバックホーと男性を発見しました。

男性は全身を強く打っていて、バックホーも転落で激しく壊れていたということです。