

作業前は

『事前打ち合わせ』

周囲の安全確認、『逃げ場』の確保

荷崩れ、下敷きに 男性死亡

運送会社の敷地内

フォークリフトで運んでいた「鉄製の棒の束」

1トンが荷崩れ

死亡した男性は、作業の補助をしていた

2021/5/19(水)

18日午前7時すぎ、岩手県の運送会社の敷地内で作業していた男性（44）が、崩れてきた鉄製の棒の束の下敷きになり死亡しました。

鉄製の棒の束をフォークリフトで運び出す作業を補助していたところ、運んでいた束が荷崩れを起こし、下敷きになりました。鉄製の棒は架台として組み立てられる前のもので、長さは約4メートルあり、数十本が一つに束ねられていました。

一束の重さはおおよそ1トンで、フォークリフトに数束をまとめて乗せて運んでいたということです。