

重機・農機具の積み降ろし作業時は 「周囲の安全確認」

バックホーを旋回

トラックに積込作業をしていた作業員の男性
バックホーの後部とトラックの間に挟まれ死亡

作業中の重機の作業範囲には
絶対に！絶対に！、入らないこと

2021/5/12(水) 10:19

埼玉県の労基署は11日、労働安全衛生法違反の疑いで、土木工事業の男性事業主を地検に書類送検した。

書類送検容疑は2019年3月26日午後4時ごろ、橋架け替え工事で、バックホーと接触の恐れがある場所に作業員を立ち入らせた疑い。

労基署によると、男性事業主がバックホーを旋回させた際、近くのトラックに荷物を積み込んでいた30代の男性作業員を巻き込んだ。

作業員は重機後部とトラックの間に挟まれて死亡した。