

作業前は

『事前打ち合わせ』

周囲の安全確認、『逃げ場』の確保

脱輪したごみ収集車を

持ち上げる作業中

ごみ収集車の下敷きになり、

レッカーの男性死亡

2021/5/18(火)

17日午後8時ごろ、京都府の衛生管理組合の敷地内で、ごみ収集車をレッカー移動しようとしていた会社員男性（59）が、ごみ収集車の下敷きになり、まもなく死亡した。

警察によると、男性は脱輪したごみ収集車をジャッキで持ち上げる作業中だったという。