

作業前は、
『事前打ち合わせ』と、
周囲の安全確認、『逃げ場』の確保

札幌 クレーン車の点検作業中

タイヤに巻き込まれ、
車体との間に挟まれ男性死亡

2021/05/13 13:49

13日午前8時半ごろ、札幌市白石区の建設機材置き場で、会社員の男性（74）がクレーン車のタイヤに巻き込まれ、車体との間に挟まれているのを同僚が見つけ、119番した。

男性は救助されたが、間もなく死亡した。

札幌白石署によると、男性は同僚とクレーン車の点検作業をしていたという。