

バック時は  
まず、自分の眼で確認！  
急がず慎重に！

---

## ダンプがバック 残土処理用の穴に転落、死亡

バックで止まらず転落したとみられる

---

バック時は、一度停止し、まず見ましょう

---

どこに、何があるのかを把握し、車を動かしましょう

---

2021/4/30(金) 21:23

30日午後4時すぎ、兵庫県の残土処理会社の敷地内で、工事現場から残土を運んできた別会社の男性社員（82）がダンプでバック中、残土を入れる穴にダンプごと転落した。

約2時間後、搬送先の病院で死亡が確認された。

警察によると、転落した穴は幅約3メートル、奥行き約4メートル、深さ約3メートル。

穴の手前から残土を落とすが、止まらずに転落したとみられる。

近くに残土量を計る社員がいたが別の客を対応中だった。

転落後に気付いて119番したという。

死亡した男性はは事故以前にも残土処理のために数回、同社を訪れていた。