

交差点を曲がる時は
十分にスピードを落として・・・
安全確認しましょう

昼12時 交差点 「カーブ曲がりきれなかった」
大型トレーラーがコンクリート壁に衝突
はずみで横転
積んでいた産業廃棄物が散乱

2021/5/7(金) 20:30

7日昼12時すぎ、福岡県の交差点で、大型トレーラーが道路側面のコンクリートの壁に衝突し、はずみで横転しました。

トレーラーの男性運転手（67）は軽傷です。

この事故で、荷台に積まれていたプラスチックや金属片などの産業廃棄物が散乱し、周辺の道路は約5時間にわたって通行が規制されました。

トレーラーの運転手は、「カーブを曲がりきれなかった」と話しているということで、警察は事故の状況を詳しく調べています。