

「荷締め」を確実に
「何度も」確認しよう

締め具の点検も確実に
行いましょう

トレーラーに積んだ12メートルの鋼材が 突き刺さり、6人死亡

2021/5/6(木) 23:42

トレーラーの積み荷の鋼材が突き刺さるなどして、6人が死亡しました。

3日夜、中国の高速道路で大型トレーラーが前を走っていた乗用車と衝突し、合わせて6台を巻き込む玉突き事故となりました。

直後の映像ではトレーラーの積み荷の鋼材が崩れ、道路に投げ出されている様子が分かります。

鋼材は1本あたり長さ12メートル、重さ2.2トンで、トレーラーの運転席や前を走っていた乗用車2台に突き刺さるなどして合わせて6人が死亡しました。

警察は鋼材が荷台にしっかり固定されていなかったことが被害を大きくしたとみて調べています。