

「吊り下」には

絶対、絶対・・・入らないこと

『逃げ場』の確保

作業前、『事前打合せ』を行い

安全に作業を行いましょう

おもりが**落下**、作業中の男性**死亡**

ビル解体工事現場

2021/6/17(木) 16:56

17日午前9時25分ごろ、茨城県のビル解体現場で、エレベーターの解体作業をしていた男性に、昇降させるためのおもりが落下し衝突、男性は死亡した。

警察で男性の身元や事故原因を調べている。