

輸送途中の落下事故に注意

「荷締めの確認何度でも」

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」

これは、絶対に危険！

トレーラーから鋼材が落下

2021/6/8(火) 11:29

8日午前5時20分ごろ、奈良県の名阪国道で、走行中の大型トレーラーの車輪が損傷した。

積み荷の鉄骨が散乱したが、ほかの走行車への影響はなく、けが人はいなかった鉄骨の撤去作業のため、午前9時40分から通行止めになっている。

高速隊によると、現場は片側2車線。

大型トレーラーに積んでいた長さ約12メートル、重さ約3トンの鉄骨など4本が道路に落下した。

タイヤが破裂したことが事故原因とみられる。