

## 吊り下には、絶対に入らないこと・・・ 「逃げ場」の確保

---

吊り荷の下で作業は**厳禁**！  
狭い場所は、特に注意しましょう

---

敷き鉄板の積み降し作業時、  
ユニック作業に注意しましょう

---

## クレーンで吊り上げた鉄板が崩れ落ち 作業中の2人が下敷き

1人が**頭を挟まれ死亡**、1人が**顔にけが**

2021/6/30(水) 11:45

29日午前8時50分ごろ、千葉県の鉄板卸売業者の営業所で、クレーンで吊り上げた鉄板が崩れ落ち、作業をしていた30代男性と40代男性が下敷きになった。

30代男性は**頭を挟まれ**、搬送先の病院で**死亡**が確認された。

40代男性は**顔にけが**を負った。

警察が詳しい事故原因を調べている。

警察によると、鉄板は縦90センチ、横180センチ、厚さ1・6ミリで1枚約20キロ。関係者の男性が119番通報した。