

## バック時

見えないときは、いったん下車して安全確認

---

ゆっくりと歩くくらいの速度でバック

---

## バックしていた高所作業車にはねられ

### 工事現場で警備中の男性死亡

トラックは死角が多いから、

誘導するときは真後ろや後部の角に立ったら危険です

2021/6/14(月) 20:12

14日 12時15分ごろ、京都府の路上で警備員の男性（60）が、男性（60）の高所作業車にはねられ、全身を強く打って死亡した。

警察によると、事故当時は光通信の工事中で、バックしていた高所作業車が警備中の男性をはねたという。