

バック時は、
まず自分の眼で確認！ 急がず慎重に！

どこに、何があるのかを把握し
車を動かしましょう

バックしていて、
後ろに停車していた原付バイクと衝突

原付バイクが転倒、男性骨折

バスの運転手が後方の確認を怠ったとみて、
事故の原因を調べています

2021/6/23(水) 19:08

23日午前9時ごろ、香川県の町道で町のコミュニティバスがバックしていたところ、後ろに停車していた原付バイクと衝突しました。

この事故で、原付バイクが転倒し男性（65）が、左手の指の骨を折るなどのけがをしました。

バスには運転手と乗客2人が乗っていましたがけがはありませんでした。警察によりますと、乗客が降車ボタンを押したものの反応しなかったことから、バス停を30メートルほど過ぎて停車。

広い場所に移動するため運転手がバスをバックさせたところ、原付バイクと衝突したということです。

警察では、バスの運転手が後方の確認を怠ったとみて、事故の原因を調べています。