

作業前は
『事前打ち合わせ』と
周囲の安全確認、『逃げ場』の確保

バック時、見えないときは、いったん下車して安全確認

バックして来る車の動線上に入るな
車の運転手から自分が必ず見えていると思うな

帯広 バックしたショベルにひかれ

工事現場 誘導員の男性死亡

ショベルカーの運転手

バック時、誘導員の男性に気付かず

2021/7/27(火) 17:00

7日午後1時20分ごろ、帯広市緑ヶ丘の路上でガス管工事現場にいた誘導員の男性がショベルカーにひかれ、死亡しました。

ショベルカーを運転していた50代の男性にけがはありません。

警察によりますと、当時現場ではガス管を埋める工事をしていて、ショベルカーがバックさせましたが、後ろに立っていた誘導員の男性を見落とし、ひいてしまったということです。