

作業中は、周囲の安全確認、『逃げ場』の確保

鋼材、資材、重機の積み降し作業中の、
はさまれ事故に注意しましょう

重機とユニック車に挟まれ 舗装作業中の42歳女性死亡

2021/7/21(水) 12:44

20日午後4時すぎ、石川県の墓地で、石畳の舗装作業をしていた会社員の女性（42）が重機とクレーン付きトラックの間に挟まれているのを、近くに住む人が見つけ消防に通報しました。

女性は胸を強く打ち病院に運ばれましたがおよそ1時間半後に死亡しました。

警察によりますと事故当時、トラックはエンジンが切れていましたが重機は作動していたということです。

警察は現場で作業をしていた同僚の男性に当時の状況を聞くなどして詳しく調べています。