

## ユニック作業時は

- 地盤の水平確認と、アウトリガー下に「敷板」の設置
  - 地盤の水平、吊り荷の重さも確認しましょう
  - 周囲の安全確認と、『逃げ場』の確保
- 

# ユニック車 1人で作業中

## 複数の防音パネルの下敷き

## 作業員の男性死亡

2021/8/3(火) 14:15

3日午前11時ごろ、東京都で小学校の校舎の解体工事をしていた作業員の男性が防音パネルの下敷きになり、死亡しました。

警視庁などによりますと、現場では小学校の校舎の解体工事が行われていて、何らかの原因で50代の作業員の男性が複数の防音パネルの下敷きになったということです。男

性は意識不明の状態です。病院に搬送され、死亡が確認されました。

当時、男性は1人で作業をしていてユニック車の近くで倒れていました。