

《ユニック作業時は》

- 地盤の水平確認と、アウトリガー下に「敷板」の設置
 - 吊り荷の重さも確認しましょう
 - 周囲の安全確認と、『逃げ場』の確保
-

ユニック作業中

ユニック車横転、下敷き死亡

災害復旧工事中

2021/9/16(木) 20:04

16日午前9時前、大分県の河川敷で男性（37）が横転したユニック車の下敷きになりました。

男性は病院に運ばれましたがおよそ2時間後に死亡しました。

現場は去年7月の豪雨による復旧工事が行われていて、男性がユニックを操作している最中にユニック車が横転したとみられています。

警察は詳しい事故の原因を調べています。