

## 高所作業車の「積み降ろし作業時」 周囲の安全と「上方の確認」も忘れずに

---

重機、農機具 積み降ろし作業中

地面の水平確認と登坂板から外さないように注意しましょう

---

## 高所作業用リフトから転落

### クレーン修理中の男性死亡

2021/9/9(木) 23:01

9日午後3時35分ごろ、神奈川県の金属加工会社でクレーンの修理中だった、自営業の男性（75）が高所作業用リフトから転落したと、同社従業員から119番通報があった。

男性は首などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。

警察が事故原因などを調べている。男性は、会社敷地内にあるクレーン（高さ6メートル）を修理していた。

別の場所で作業中の従業員が物音に気付き、車の荷台に倒れていた男性を発見した。男性は1人で修理していた。