

バック時、見えないときは いったん下車して、安全確認

《投稿から》

コンバインやトラクターなど大型機械の後方には、絶対に入らないで下さい。
運転者からは、真後ろは、見えませんし、
大声を出しても、エンジン音で聞こえません。

《投稿から》

まさか、人がいるとは思わなかった。
まさか、人がいるのにバックしてくると思わなかった。
そんな、「まさか」が起こることがあるので、確認することはとても大事です。
過信するのが一番危険。

コンバインにはねられ 女性心肺停止

夫婦で稲刈り中

夫の運転するコンバインが

バックした時に、妻をはねた

2021/9/14(火) 11:46

14日午前9時40分すぎ、富山県で稲刈りをしていたコンバインに女性がはねられたと、通りかかった人から通報がありました。

女性は60代とみられ、病院に運ばれましたが心肺停止状態だということです。

コンバインを運転していたのは女性の夫で、バックした時に女性をはねたということです。

稲刈りは夫婦2人でしていたということで、警察は事故の原因を調べています。