

『積荷の高さ』の確認と、
『走行ルート』の確認

トラックからバックホー落下

アームが歩道橋に衝突

2021/9/21(火) 19:01

21日午前11時20分ごろ、トラックが走っていたところ、荷台に積んでいたバックホーのアームが歩道橋にぶつかり、そのはずみで、歩道に落下した。

警察は、運転手が高さの目測を誤ったとみて、原因を調べている。