

重機、農機具 積み降ろし作業は

地面の水平確認と

登坂板から外さないように

注意しましょう

---

**斜面** **トラクターが横転**

**下敷きになり**

**70代男性意識不明重体**

2021/10/2(土) 18:22

2日午後2時半ごろ、熊本県で「トラクターが横転して男性が下敷きになっている」と消防に通報がありました。

この事故でトラクターを運転していた70代の男性が下敷きになり意識不明の重体です。

現場は道路と農業用ハウスの間にある斜面で、警察が事故の原因を調べています。