

ハウス、トイレの積み降し作業時の  
脚立・屋根からの転落に注意しましょう

---

足を滑らせ、荷台からの転落に注意しましょう

---

# 屋根から転落 男性死亡

9メートル下に 頭など強打  
ヘルメットかぶっておらず  
同僚らと屋根の補修作業中

2021/10/22(金) 9:28

20日午後1時20分ごろ、埼玉県の住宅で、屋根の補修作業をしていた建築業の男性（21）が屋根から約8.6メートル下に転落。

男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡した。

警察によると、男性は午前から、ほかの作業員2人と作業をしていた。

男性は破風付近で、防水シートの加工作業をしていたが転落し、同僚が119番した。

ヘルメットはかぶっていなかった。

同署で詳しい事故原因を調べている。