

重機、農機具 積み降ろし作業中

地面の水平確認と

登坂板から外さないように注意しましょう

フォークリフト横転

20代の女性作業員が下敷き

女性は1人で作業をしていた

2021/10/7(木) 18:16

7日午後1時半ごろ、熊本県の清掃センターで作業中のフォークリフトが横転し、運転していた20代の女性作業員がフォークリフトに足を挟まれ、身動きがとれなくなりなりました。

消防などによりますと、救出後すぐにドクターヘリで病院に運ばれました。

女性は足にけがをしていますが、命に別状はないということです。

事故当時、女性は1人で作業をしていたとみられ、警察は重機が横転した原因を調べています。