

『積荷の高さ』の確認と、
『走行ルート』の確認

バックホーを積んだ大型トラック

信号機や標識に次々接触、破損させる

横断陸橋の鉄柵部分にも衝突

トラックとバックホーを合わせた高さは5メートル以上

2021/10/13(水) 19:30

13日午前9時20分ごろ、兵庫県の県道で、バックホーを積んだ大型トラックが、信号機や標識など計7基の交通設備に次々に接触し、破損させた。

警察によると、積んでいたバックホーの一部が、速度標識1基、大型案内標識2基、信号機3基に接触。

標識は折れ曲がり、信号機は破損した。

JR駅近くの横断陸橋の鉄柵部分にも衝突した。

警察によると、トラックとバックホーを合わせた高さは5メートル以上だった。