

ハウス、トイレの積み降し作業時の
脚立・屋根からの転落に注意しましょう

積み降し作業中の
荷台からの墜落・転落に注意しましょう

上富良野 2階建て住宅の屋根の塗装作業中 地面に転落、男性死亡

2021/10/03 21:28

3日午前11時5分ごろ、上富良野町の2階建て住宅で、屋根の塗装をしていた会社員の男性（71）が地面に転落し、病院に向かっている途中で容体が悪化したと、同僚が119番した。

男性は搬送先の病院で死亡が確認された。

富良野署によると、男性は同僚2人と計3人で塗装作業をしていた。

転落直後は意識があり、同僚の車で旭川市内の病院に向かっていたが、途中で容体が急変したという。