

重機、農機具 積み降ろし作業中

地面の水平確認と

登坂板から外さないように注意しましょう

---

# バックホー転倒し下敷き 男性死亡

河道掘削工事、木を倒す作業をしていた

2021年10月06日 08時35分

5日午前10時45分ごろ、栃木県の工事現場で、樹木の伐採作業をしていた男性（72）がバックホーの下敷きになった。

警察によると男性は病院に搬送されたが、約4間後に死亡した。

工事の発注者によると、男性は河道掘削工事のためバックホーを運転し、木を倒す補助作業をしていた。

何らかの原因でバックホーが転倒し、下敷きになったという。