

コロナ収束 ⇒ 外出増加 ⇒ 死亡事故増加！

バックホーがバック

重機・農機具の積み降ろし時は
周囲の安全確認・・・特に『後方』

作業中の重機の作業範囲には
絶対に絶対に、入らないこと

バックホーがバック 後ろにいた男性作業員が死亡 水道管の工事現場

2021/11/19(金) 17:37

19日午前8時半すぎ、栃木県の県道で水道管の工事をしていたバックホーがバックした際に、後ろにいた同僚のアルバイト従業員の男性（67）と衝突しました。

警察によりますと、男性は意識不明の状態ですでに病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

バックホーを運転していた男性（48）にけがはありませんでした。