

コロナ収束 ⇒ 外出増加 ⇒ 死亡事故増加！

# 高所作業車 挟まれ、死亡

高所作業車の「積み降ろし作業時」  
周囲の安全と「上方の確認」も忘れずに

## 高所作業車と天井の間に 挟まれ、死亡 照明を取り換え作業中

2021/11/22(月) 8:00

21日午後4時ごろ、三重県で電気設備業の男性（67）が高所作業車で照明を取り換える作業をしていたところ、作業車のバケットと天井の間に挟まれ、男性その場で死亡が確認されました。

当時、男性を含め3人が作業をしていましたが、高所作業車は死亡した男性が操作していたということで警察が詳しい事故原因を調べています。