

「ただいま」を・・・会社も家族も待っています

事故ゼロは、私達の誇りです

凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう

《スリップ事故に注意》

道路上には雪が積もり、圧雪路面や凍結路面での走行によるスリップ事故が多く発生しています 注意して走行しましょう！

《薄暮・夜間の事故防止》

日没の前後1時間 交通死亡事故が多発

運送業の労災、とにかく多い、「転倒・転落・挟まれ」

積み降り作業時、荷台から転落事故多発

見直そう 「慣れ」の運転・「慣れ」の作業

除雪作業中のトラクターがバック 後ろにいた80歳の妻が巻き込まれ死亡

夫婦で除雪作業中

バックする時、後ろにいた妻に気づかなかった

◇除雪・・・周囲の安全確認を確実に、特にバックは要注意◇

2021/12/22(水) 11:34

21日午後4時半ごろ、岩手県の自宅の敷地内で夫が運転するトラクターに足などを巻き込まれ、妻(80)が死亡しました。死因は出血性ショックでした。2人は除雪作業中でトラクターがバックした際、後ろにいた妻に気づかず巻き込んでしまったとみられています。

朝6時まえ 右から横断していた高齢女性 乗用車にはねられ死亡

乗用車を運転していた男性、逮捕

横断歩道のない見通しの良い直線道路

◇まだ暗い早朝 右からの横断歩行者は、『発見が遅れる』ので注意しましょう◇

◇ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2021/12/23(木) 12:09

23日午前6時まえ、宮城県の町道を歩いて横断していた高齢女性が、左から走ってきた乗用車にはねられ、全身を強く打ち死亡が確認されました。この事故で警察は、車を運転していた男性(53)を現行犯逮捕しました。男性は「女性に気が付かなかった」と供述し、容疑を認めているということです。現場は横断歩道のない見通しの良い直線道路で、警察は事故原因と死亡した女性の身元を調べています。

朝8時 ゴミ出しに向かう途中の92歳男性 信号交差点 横断歩道で右折車にはねられ大ケガ

36歳の女性を現行犯逮捕

「歩行者の確認を怠った」

◇右折は対向車を注視しがち！ 右折先を必ず良く見る！◇

◇交差点の右折は・・・十分に余裕を持って、直進車・歩行者に注意しましょう◇

2021/12/22(水) 6:40

21日午前8時ごろ、三重県の信号のある交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた男性(92)が、右折してきたワンボックスカーにはねられました。男性は、頭を強く打ち病院に搬送され、検査の結果、脳に出血が確認される大ケガをしましたが、命に別状はないということです。警察は、ワンボックスカーを運転していた女性(36)を現行犯逮捕しました。男性はゴミ出しに向かう途中で、警察はワンボックスカーを運転していた女性が、歩行者の確認を怠ったとみて詳しく調べています。