

## 凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう

# 左腕を巻き込まれ

作業前は、

『事前打ち合わせ』と、『逃げ場』の確保

## ベルコンのローラーに 左腕を巻き込まれ

作業中の男性、意識不明の重体

トンネル掘削現場

2021年12月5日(日) 23:26

5日昼12時ごろ、神奈川県のトンネル掘削の工事現場で、作業中だった会社員の男性(33)がベルトコンベヤーに左腕を巻き込まれた状態で見つかるのを発見された。男性は意識不明の重体。

警察によると、男性は作業員2人とともに土砂搬出用ベルトコンベヤーのメンテナンス作業を担当していた。

作業員の1人が男性がいないことに気づき、ベルトコンベヤーのローラーに巻き込まれているのを見つけた。