

## 凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう

# 通れると思った

『積荷の高さ』の確認と、『走行ルート』の確認

## 小学校前の補修工事をしていた 歩道橋の足場に、大型トレーラー衝突 「普段からこの道を使っていて、通れると思った」

2021/12/4(土) 13:10

4日午前6時40分ごろ、兵庫県の県道で、大型トレーラーが補修工事をして  
いた歩道橋の足場に衝突する事故がありました。

けがをした人はいませんでした。

歩道橋は足場が組まれていたため、高さが3.8メートルの制限がありまし  
たが、トレーラーはコンテナの高さが30センチほど超えていたと見られて  
います。

トレーラーを運転していた男性（61）は、「普段からこの道を使ってい  
て、通れると思った」と話しているということです。