

## 凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう

# 斜面から転落

ハンドルの切り返し

周囲の安全確認と路肩状況の確認

## 工事車両 道路脇の斜面から2回転

方向転換をしようと...

道路脇の側道に転落

運転していた男性、足にけが

2021/12/20(月) 16:22

20日午前11時20分頃、宮城県で車線を増やすための工事をしていた散水車が、道路脇の側道に転落しました。

工事関係者によりますと、車は道路脇の斜面を2回転して側道に転落したということです。

この事故で、車を運転していた20代の男性が左足にけが。

警察は男性が方向転換をしようとした際、運転操作を誤ったとみて、当時の状況を詳しく調べています。