

凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう

# トラックが 右折車を追越し、衝突

冬道での追い越し・車線変更は事故に直結！  
危険な追い越し 生命の危険！

## 右折しようとした除雪車を 追い越そうとしたトラックが衝突

トラックは、衝突後、電柱に突っ込む

除雪車の男性、車外に投げ出され大けが

2021年12月22日 12時03分

22日午前5時半ごろ、剣淵町の道道で、右折しようとした除雪車と、除雪車を追い越そうとしたトラックが衝突しました。

この事故で、除雪車を運転していた40代の男性が車の外に投げ出され全身を強く打つ大けがをしたほか、トラックを運転していた20代の男性も足に軽いけがをしました。

トラックも道路脇の電柱に突っ込んで、前の部分が大きく壊れました。また、電柱は根元から折れ、電線が垂れ下がっているほか、歩行者用信号もなぎ倒されています。

現場は、片側1車線の信号機のある交差点の手前で、警察が事故の詳しい状況を調べています。