

凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう

サイドブレーキが 緩かったか？

駐停車中は

サイドブレーキの確認と、「輪止め」の設置

運送会社の敷地内

荷物の積込作業中

運転手の男性、車体が体に激突、死亡

現場は、「傾斜地」

サイドブレーキが緩かったか？

2021/11/30(火) 11:36

29日午後1時ごろ、兵庫県の物流センターの運送会社敷地内で、61歳の男性トラック運転手がおおむけで倒れているのを別のトラック運転手の男性が発見し、119番した。

男性は約1時間後に搬送先の病院で死亡した。

警察によると、男性が倒れていたのは自身が運転していたトラックのすぐ横だったという。

駐車した後、荷物の積み込みのためにトラックの高さを調整する「乗り上げ台」から後輪タイヤが落ち、その反動で車体が体に激突したとみられる。胸には何かがぶつかったような跡があった。

現場は傾斜地だったことからトラックのパーキングブレーキが緩かった可能性があるともみている。