

《雪山で見えにくい時は》

身を乗り出して確認！

- 雪山の陰からの飛び出し注意！
- わき道から乗用車・人が出て来るかも知れません！

# バック ひかれ死亡

バック時は、しっかり安全確認しましょう！

除雪・排雪

周囲の安全確認を確実に、特にバックは要注意

## バックしてきた農業機械にひかれ

### 43歳女性死亡

### 夫婦で収穫作業をしていた

2022/1/15(土) 17:05

15日午前11時半すぎ、鹿児島県の畑で、収穫作業をしていた農業の女性（43）が農業機械にひかれ、病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡しました。

当時、畑では女性の40代の夫が機械を運転して収穫し、女性は、機械で刈り取れなかった分を手作業で収穫していたということです。

当時、夫婦2人で作業をしていたということで、現場の状況から、女性はバックしてきた機械にひかれたとみられるということです。