

《雪山で見えにくい時は》  
身を乗り出して確認！

- 雪山の陰からの飛び出し注意！
- わき道から乗用車・人が出て来るかも知れません！

# タイヤが外れ あわや大事故に！

脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強

タイヤ・ホイール・ハブボルトの  
点検を確実に行いましょう

## ミキサー車のタイヤが外れ 対向車に衝突

男性が病院に搬送されるも軽傷

2022/1/19(水) 17:05

19日午前10時過ぎ、長野県の国道で、ミキサー車の後輪のタイヤ1本が外れ、対向車線を走行していた乗用車に衝突する事故がありました。

タイヤは直径90センチほどの大きさで、乗用車運転の男性は病院に搬送されましたが、軽傷とみられます。

警察は事故の詳しい状況やタイヤが外れた原因などを調べています。