

凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう

外れたタイヤ直撃、重傷

脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強

タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を
確実に行いましょう

大型トラックのタイヤが直撃

左側後輪の2本が外れ

歩道の男性重傷

走行中に脱落し、500メートル先へ転がる

2020/1/13(木) 6:03

12日昼12時半ごろ、群馬県の国道を走行していた会社員の女性（46）の大型トラックから突然、タイヤ（直径約1メートル）2本が外れ、転がった1本が歩道を歩いていた近くの男性（45）にぶつかった。

男性は大動脈解離やあばら骨を折る重傷。

警察によると、走行中に左側後輪の2本が外れ、1本が中央分離帯や反対車線を越え、約500メートル先の歩道まで転がり、男性に衝突したという。

女性は焼き砂を運ぶ業務の途中で、同乗者はいなかった。同署が詳しい事故原因を調べている。