

《雪山で見えにくい時は》
身を乗り出して確認！

- 雪山の陰からの飛び出し注意！
- わき道から乗用車・人が出て来るかも知れません！

除雪車はみ出し

除雪車に気遣って安全に減速・徐行しましょう

留萌 除雪車が対向車線にはみ出し タンクローリーと衝突

タンクローリー運転の男性が右手を骨折する重傷

除雪車の一部が、

ガードロープに引っかかったことが事故の原因か

2022/1/15(土) 17:54

15日午前11時前、留萌市の国道232号で、羽幌方向に走っていた除雪車が、対向車線にはみ出し、反対側から来たタンクローリーと衝突しました。

この事故で、タンクローリーを運転していた50代の男性が右手を骨折する重傷です。

警察は除雪車の一部が、ガードロープに引っかかったことが事故の原因とみて調べを進めています。