

《雪山で見えにくい時は》
身を乗り出して確認！

- 雪山の陰からの飛び出し注意！
- わき道から乗用車・人が出て来るかも知れません！

除雪機と雪山に 挟まれ

除雪機をバックさせる際に転倒か？

愛別 除雪機と雪山に挟まれ

男性死亡

自宅前の除雪作業を1人で行っていた

2022年01月13日 17時02分

13日午前9時半ごろ、愛別町で、男性（90）が除雪機と雪山の間に挟まっているのを通りかかった人が見つけ、消防に通報しました。

男性は意識不明の状態旭川市内の病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡しました。

警察によりますと、男性は自宅前の除雪作業を1人で行っていたということで、体の一部が除雪機の下敷きになる形で倒れて雪山との間に挟まっていたということです。

警察は現場の状況から、男性が除雪機をバックさせていた際に転倒して挟まれたとみて詳しい状況を調べています。