
緩やかな坂道の収集車 動き出し、下敷き、死亡

停車中は・・・

サイドブレーキの確認と、「輪止め」の設置

緩やかな坂道、ゴミ収集車が動き出し

バックした収集車の下敷き

収集車の後方で作業中の男性、死亡

2022/2/4(金) 14:59

4日午前6時20分ごろ、徳島県でゴミの収集作業をしていた男性2人の内、60代の男性がゴミ収集車の下敷きになり死亡が確認されました。

現場は、緩やかな坂道になっていて、警察は停車中のゴミ収集車が何らかの理由でバックし車の後方で作業していた男性が下敷きになったものとみて事故の原因を調べています。