

荷物と荷台に 挟まれ、死亡

何が起こるかわかりません・・・

「荷締め」を確実に行いましょう

「荷締め」を確実にいき、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」

これは、絶対に危険！

ラッシング ゆるみか？ 工事現場前 トラックの荷台で作業中 マット16枚倒れ、荷台と荷物に挟まれ 28歳の運転手の男性死亡

2022/2/6(日) 7:51

4日午後3時45分ごろ、埼玉県の工事現場前の路上で、トラックから荷物を降ろそうとした運転手の男性（28）が、荷台と荷物の間に挟まれ搬送先の病院で死亡が確認された。

警察によると、男性は2トントラックの荷台から樹脂製マットなどを降ろそうとしたところ、何らかの原因で荷台内の右側に立て掛けていた樹脂製マット16枚が倒れ、男性の体が荷台内の左側側面との間に挟まれた。

樹脂製マットは縦180センチ、横90センチ、厚さ1・5センチの大きさで重さは21キロ。

ラッシングでまとめていたが、事故発生後は緩んでいたという。

通行人の男性（26）が発見し、「トラックの荷台で男性が荷物に挟まっている」と119番した。