

凍結路面で トレーラージャック

凍結路面 スピードを落とし、
車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう！

路面凍結 大型トレーラーが壁に衝突
大型トレーラーはジャックし
道路をふさぐ

後続の乗用車が追突

この事故で倒れた標識にワゴン車が衝突

3台関係の事故、約5時間通行止め

2022/2/14(月) 20:01

14日午前6時頃、長野県で大型トレーラーが壁に衝突しました。

トレーラーは、くの字型になって道路をふさぎ、後ろからきた乗用車が追突。

さらに、上り線側に倒れた標識にワゴン車が衝突しました。けが人はいませんでした。

警察によりますと、事故当時、雪は降っていませんでしたが、路面が凍結していたということです。

この事故の影響で現場はおよそ5時間にわたって通行止めとなりました。