

下敷き 3人ケガ

積み降ろし作業、作業前、『事前打合せ』を行い、
安全に作業を行いましょう
『逃げ場』の確保

作業員下敷き、3人けが

強風 コンクリートの壁が倒れ
解体工事現場

2022/2/21(月) 11:34

21日午前9時すぎ、福島県の建物解体工事現場で、「コンクリートの壁が倒れて作業員が下敷きになった」と一緒にいた作業員から消防に通報があった。

作業員3人が病院に運ばれた。

30代と40代の男性が意識はあるが**重傷**。

50代男性がけがで胸と足の痛みを訴え**骨折**の疑い。

事故当時、現場では**強風**が吹いていて、警察と消防でコンクリートの壁が倒れた原因を調査している。