

荷台から落下

輸送途中の落下事故に注意

「荷締めの確認、何度でも」

カーブの手前、スピードを落とさず…

積荷の落下事故の危険もあります！

トラックの荷台から落下

足場材などが散乱

けが人なし

2022/3/19(土)

19日午前7時15分すぎ、愛知県の名古屋高速で「トラックの荷台から足場材が落下した」と目撃した人から110番通報がありました。

落下による事故などは起きておらず、けが人もいませんでしたが、鉄パイプなどは2車線にわたって散乱。

現場は撤去作業などのため一時車線規制が行われ、最大2キロにわたって渋滞が発生しました。